Canon

Service Bulletin

COPIER

Issued by Canon Europa N.V.

Model : **GP160**

No.: GP160-006
(FF-T01-E40-000047-01)

DATE: 10.08.99

Destination :

F13-6744 GP160 EC	F13-6774 GP160 FRN	F13-6784 GP160 GER
F13-6794 GP160 HOL	F13-6724 GP160 ITA	F13-6754 GP160 UK
F13-6741 GP160F EC	F13-6771-001 GP160F FRN	F13-6771 GP160F FRN
F13-6781-001 GP160F GER	F13-6781 GP160F GER	F13-6791 GP160F HOL
F13-6721 GP160F ITA	F13-6751-001 GP160F UK	F13-6751 GP160F UK
F13-6752 GP160F UK	F13-6775 GP160PF FRN	F13-6785 GP160PF GER
F13-6795 GP160PF HOL	F13-6725 GP160PF ITA	F13-6755 GP160PF UK
F13-6772 GP160DF FRN	F13-6782 GP160DF GER	F13-6792 GP160DF HOL
F13-6722 GP160DF ITA		

Location : **FLASH ROM PCB ASSEMBLY**

Subject : **Processing modification**

Reason :

To improve solder strength.

Outline :

PCB metal plating thickness changed.

Parts

Part Name		Part No.	Qty	IC
Old	FLASH ROM PCB ASSEMBLY	FG2-9736-000	1	NY
New	FLASH ROM PCB ASSEMBLY	FG2-9736-000	1	