Canon

Service Bulletin

COPIER

Issued by Canon Europa N.V.

Model : **GP160F**

No.: GP160-001
(FF-T01-E40-000028-01)

Date: 04.06.99

Destination :

F13-6751-001 GP160F UK	F13-6751 GP160F UK	F13-6752 GP160F UK
F13-6721 GP160F ITA	F13-6791 GP160F HOL	F13-6781-001 GP160F GER
F13-6781 GP160F GER	F13-6771-001 GP160F FRN	F13-6771 GP160F FRN

Location : **Feeder left cover unit**

Subject : **Parts deletion**

Reason : No problem with regard to strength.

Outline :

Of the four screws (XA9-1041) used to secure the LEFT COVER to the FEEDER LEFT COVER, the two that are not used for positioning will be deleted.

Refer to Parts Catalogue,p100.