	CONTROL SIGNAL	ON	OFF	WIRING DIAGRAM
S61	PWB-A PJ15A-1	L	H	11-C
S62	PWB-A PJ15A-3	L	H	11-C
S63	PWB-A PJ15A-6	L	H	11-D
S64	PWB-A PJ15A-9	L	H	11-D
S65	PWB-A PJ15A-11	L	H	11-D
S66	PWB-A PJ2A-4	L	H	11-E