
(11) C0998: Shifter Transfer Failure
C0999: Shifter Return Failure
C099A: Shifter Return Failure
C099b: Shifter Transfer Failure
C099C: Shift Motor's Failure to Turn

Relevant Electrical Parts	
Shifter Home Position Sensor PC3	Shift Motor M27
Shifter Return Position Sensor PC4	Cabinet Transport Board PWB-H
Shift Motor Pulse Sensor PC6	PF-114 Master Board PWB-A



1177C15TAB