PWB-A
制御基板
Control Board

PJ8A
M1 φ4 4 / φ3 3 / φ2 2 / φ1 1
M1
搬送モータ
Transport Motor

下段フル検出センサ
Lower Full
Detecting Sensor
PC4
PJ4
3 2 1
PJ4A
1 ｱｷ/Not Use
2 PC4 ON
3 GND
4 DC5V

ジャム処理ドアセットセンサ
Paper Misfeed Removal
Door Set Sensor
PC1
PJ1
3 2 1

上段排紙センサ
Upper Exit Sensor
PC3
PJ3
3 2 1

PJ3A
BL 1 GND
BL 2 PC1 ON
BL 3 DC5V
BL 4 GND
BL 5 PC3 ON
BL 6 DC5V
BL 7 PWB-B1 GL(PQ)
BL 8 PWB-B1
BL 9 GND
BL 10 DC5V
BL 11 GND
BL 12 PC2 ON
BL 13 DC5V

PJ1A
DC5V_IN CLK RXD TXD RTS GND_IN GND_IN DC24V_IN
1 2 3 4 5 6 7 8

PJ6A
SL1 ON 2
DC24V 1
SL1
ビン切り換えソレノイド
Bin Shift
Solenoid

PJ5A
PWB-C1 GL(LED) 3
ｱｷ/Not Use 2
PWB-C1(LED) 1
BL
BL

PJ1C1
1 PWB-C1 GL(LED)
2 ｱｷ/Not Use
3 PWB-C1(LED)
PWB-C1
上段エンプティセンサ発光基板
Upper Empty
Sensor LED Board

上段エンプティセンサ受光基板
Upper Empty Sensor
PQ Board
PWB-B1
PJ1B1
PWB-B1 GL(PQ) 4
PWB-B1 3
GND 2
DC5V 1

上段フル検出センサ
Upper Full
Detecting Sensor
PC2
PJ2
3 2 1

CN16
本体
From
The
Copier
8 Y
7 LB
6 LB
5 LB
4 LB
3 GR
2 GR
1 R

DWG.NO.	4602-C001-0A
TITLE	WIRING DIAGRAM
MODEL	JS-200
VOLTAGE	From the copier
EFFECTIVE MACHINE NO.	XX0201 AND ONWARD
DATE ISSUED	Dec.1998