1156SBT040219A

19) C0998: Shifter Transfer Failure


C0999: Shifter Return Failure

C099A: Shifter Return Failure

C099b: Shifter Transfer Failure

C099C: Shift Motor M27's Failure to Turn

Relevant Electrical Parts	
• Shifter Home Position Sensor PC3 • Shifter Return Position Sensor PC4 • Shift Motor Pulse Sensor PC6	• Paper Shift Motor M27 • Cabinet Transport Board PWB-H • PF-105 Master Board PWB-A



1156C28TAA