RP Series Technical Bulletin

ISSUE NO.: RPT-006.doc

MODEL: RP3xxx Series DATE: 7 June, 2001

Data Category ☐Field Modification ☐Trouble Shooting ☒Общая информация ☐Safety Advice

Proceeding Grade	**Parts Compatibility**	**Handling of Modified Parts**
☐Action ASAP	☐Compatible	☐Free of Charge
☐Action as given	☐Conditionally Compatible	☐Conditionally Chargeable
☐Action if required	☐Not Compatible	☐Chargeable
☐Refer in need	☐Old Obsolete	

Our Ref. AG1-2505

SUBJECT: W Scraper

BRIEF:
Во всех машинах RP узел подборных роликов был изменен, как показано на рисунке ниже.



Старый No.	Новый No.	Название запчасти	Кол-во
N/A	030-14374-000 (новая запчасть)	W Scraper	1
030-14325-009	030-14325-106	Scraper Shaft	1
030-14311-105	030-14311-202	Pickup Roller Shaft	1
020-11816-005	030-14372-007	Support; Pickup Roller Shaft	1
030-14511-007	030-14373-003	Scraper Spring	1

Причина модификации
При подаче бумаги малой длины (например, открытки), иногда лист может с перекосом перемещаться при в зону второй подачи. Вместо двух отдельных подборных роликов, использовавшихся ранее, теперь поставляется одна запчасть, представляющая собой два ролика, объединенных осью в единое целое.

Совместимость запчастей
Новые запчасти несовместимы с выпускавшимися ранее, поэтому при установке “W Scrapper” необходимо менять все пять деталей.
Предыдущие запчасти *Scraper shaft (030-14325-009)*, *Pickup roller shaft (030-14311-105)*, и *Scraper spring (030-14511-007)* больше не поставляются.

Attached:

Заказ запчастей
Планируется наличие запчастей на складе в Германии до конца июня 2001 года.

Внимание!!!
При установке новой детали “W Scrapper” на машины с версией программы ниже V1.32 необходимо в тестовом режиме 481 отрегулировать время включения муфты первой подачи (*paper-feed-clutch ON timing)*.
Нужно войти в тестовый режим 481 и установить значение “50”. Значение по умолчанию - “0”.
Если не отрегулировать включение муфты первой подачи, то во время подачи бумаги будет образовываться слишком большая волна.
(См. техническую информацию RPT-007 касательно версии программы V1.32)

Модификация проведена начиная с серийных номеров:

RP3700P	97120583~
RP3700I	97130383~
RP3700W	97140097~
RP3700C	97150062~
RP3700N	97160003~
RP3790P	97170049~
RP3790I	97180034~
RP3790W	97190025~
RP3790C	97200037~
RP3790N	97210002~

RP3500EP	97220474~
RP3500EN	97230001~
RP3500UP	97240001~
RP3500UI	97250006~
RP3500AW	97260098~
RP3500AN	97270003~
RP3500C	97280074~
RP3590EP	97290032~
RP3590EN	97300001~
RP3590UP	97310001~
RP3590UI	97320001~
RP3590AW	97330012~
RP3590AN	97340001~
RP3590C	97350031~

RP3100EP	97360348~
RP3100EN	97370001~
RP3100UP	97380001~
RP3100UI	97390009~
RP3100AW	97400019~
RP3100AN	97410017~
RP3100C	97420058~

Attached: